

Asynchronmaschine

Formelzeichen	Beschreibung
X_h	Hauptreaktanzen [?]
X_k	Streuereaktanz [?]
R'_2 ¹⁾	Läuferwiderstand [Ω]
P_δ	Luftspaltleistung = P_{el} [W]
P_{Cu2}	Stromwärmeverluste/ohmsche Läuferverluste [W]
P_{mech}	mechanische Leistung [W]
f_1 ²⁾	Ständerfrequenz [Hz]
f_2	Läuferfrequenz [Hz]
$\omega_{1/2}$	Sänder-/Läuferkreisfrequenz [$\frac{1}{s}$]
n_1	Läuferdrehzahl (synchron) [$\frac{1}{min}$]
$n = n_N$	Ständerdrehzahl (asynchron) [$\frac{1}{min}$]
s	Schlupf [%]
p	Polpaarzahl
I_μ	?
I_1	?
I_2	?
M_A	?
U_A	?
I_A	?
ϕ_N	?

- 1) ' heißt die Läufergröße ist auf Ständer umgerechnet
- 2) Index 1 immer Ständergröße, Index 2 immer Läufergröße
- 3) * heißt reduziert


Am Netz

Voraussetzung für ein zeitlich konstantes Drehmoment ist ein mit konstanter Winkelgeschwindigkeit im Luftspalt umlaufendes, räumlich möglichst sinusförmig verteiltes magnetisches Feld.

Grundfeld einer Drehstromwicklung:

$$b_p(x, t) = B_p \cdot \cos(px - \omega_1 t) \tag{3.2.1}$$

Zusammenhang Ständer- und Läuferkoordinaten:



$$x_1 = 2\pi n t + x_2 \tag{3.3.1}$$

Frequenz:

$$f_2 = f_1 \cdot (1 - n \cdot p / f_1) = f_1 - p n \tag{3.3.2}$$

Bei stillstehendem Läufer ($n = 0$) sind Sänder- und Läuferfrequenz gleich ($f_2 = f_1$). Wenn sich der Läufer mit der **synchronen Drehzahl**

$$n = n_1 = f_1 / p = 1 - \frac{p \cdot n}{f_1} \tag{3.2.3}$$

dreht, so ist die Läuferfrequenz Null.

$$f_2 = s \cdot f_1 \tag{3.3.3}$$

Schlupf:


Bei Leerlauf ist $s = 0$, im Stillstand $s = 1$.

$$s = 1 - \frac{p \cdot n}{f_1} = 1 - \frac{n}{n_1} = \frac{n_1 - n}{n_1} \tag{3.3.4}$$

Prozentuale/relative Abweichung der Läuferdrehzahl von der **synchronen Drehzahl n_1** (bei Synchronmaschinen ist $s = 0$, bei ASM möglichst klein)

Ersatzschaltbild

Strangsgröße werden im ESB mit ' gekennzeichnet (sie unterscheiden sich nur durch die Phasenlagen)



$$I_\mu = I_1 + I_2 \tag{3.3.6}$$

Kanns sein, dass in der Formel die ' nicht passen?

im Läufer **umgesetzte Leistung:** (Läuferverlustleistung)

$$P_\delta = 3 \cdot I_2' \cdot \frac{R_2'}{s} = s \cdot P_\delta + (1 - s) \cdot P_\delta = P_{Cu2} + P_{mech} \tag{3.3.7}$$

'Gesetz über die Spaltung der Luftspaltleistung':

Stromwärmeverluste in der Läuferwicklung:

$$P_{Cu2} = 3 \cdot I_2' \cdot R_2' = s \cdot P_\delta \tag{3.3.9}$$

mechanische Leistung:

$$P_{mech} = P_\delta - P_{Cu2} = P_\delta \cdot (1 - s) \tag{3.3.10}$$

Drehmoment:

$$M = \frac{P_{mech}}{2\pi n} = \frac{P_\delta(1 - s)}{2\pi n_1(1 - s)} = \frac{P_\delta}{2\pi n_1} \tag{3.3.11}$$

Wirkungsgrad:

$$\eta = \frac{P_{Welle}}{P_{el}} \tag{1}$$

Stromortskurve

Leitwertstromortskurve(?????)

$$s = 0 : \quad \underline{Y}_0 = \frac{-j}{X_R} \tag{2}$$

$$s = \infty : \quad \underline{Y}_\infty = \frac{-j}{X_R} - \frac{j}{X_K} \tag{3}$$

Kreismitelpunkt:

$$\underline{Y} = \frac{-j}{X_R} - \frac{j}{2X_K} \tag{4}$$

Kreisradius:

$$r = \frac{1}{2X_K} \tag{5}$$

Leerlaufstrom/Magnetisierungsstrom: $I_0 = I_\mu (0|0) - P_0$

Ständerstrom $I_1 (0|0) - P$

Läuferstrom $I_2' P - P_0$

$$\overline{P_k C} \sim (3) \cdot R_2' I_{2k}' (= 2\pi n_1 M_A) \tag{6}$$

*Faktor 3 nur bei Sternschaltung

$$\overline{P_0 B} \sim I_2'^2 \tag{7}$$

$$\overline{P_0 C} \sim I_{2k}'^2 \tag{8}$$

Läuferstromwärmeverluste:

$$\overline{A B} = \frac{\overline{P_0 B}}{\overline{P_0 C}} \cdot \overline{P_k C} \sim \frac{I_2'^2}{I_{2k}'^2} (3) \cdot R_2' I_{2k}'^2 = P_{Cu2} \tag{9}$$

Luftspaltleistung/elektrisch aufgenommene Leistung:

$$\overline{P B} \sim P_{el} = P_\delta \tag{10}$$

mechanische Leistung:

$$\overline{P A} \sim P_{mech} = P_\delta - P_{Cu2} \tag{11}$$

Y-Schaltung: $P_{Cu2} = 3R_2' I_2'^2$

Δ-Schaltung: $P_{Cu2} = R_2' I_{2L}'^2$

Parameterbeiche:

motorischer Beiche: $s \leq s \leq 1$

$s = 0$: Synchronismus, Leerlauf

$s = 1$: Stillstand, Kurzschluss

generatorischer Bereich: $s < 0$

Luftspaltleistung wird negativ, Asynchronmaschine geht ohne Schaltungsänderung in Generatorbetrieb

Gegenstrombremsbereich: $s > 1$

Drezahl n wird negativ ($n = n_1(1 - s)$)

- Läufer dreht entgegen der Umlaufrichtung des Luftspaltfeldes.
- In diesem Bereich nimmt die ASM mechanische Leistung über die Welle und elektrische Leistung aus dem Netz auf.
- Gesamte aufgenommene Leistung wird in Stromwärme umgesetzt.

$$M_A = \left(\frac{U_A}{U_A^*}\right)^2 \cdot M_A^* \tag{12}$$


$$I_A = \frac{U_N}{U_N^*} \cdot I_A^* \tag{13}$$

Maßstäbe:

Strom: m_I gewählt (Leiterstrom) Einheit: A/cm

Leistung: $m_P = \sqrt{3} U_N m_I$ Einheit: W/cm

Drehmoment: $m_M = m_P / (2\pi n_1)$ Einheit: Nm/cm



Stationär

ToDo: Eintragen der Abkürzungen in das Abkürzungsverzeichnis!!!

ESB von magnetisch gekoppelten Stromkreisen einfügen
Spannungsgleichungen der beiden Stromkreise

$$\underline{U}_1 = (R_1 + j\omega L_{1\sigma}) \cdot \underline{I}_1 + j\omega L_{1h} \cdot \underline{I}_\mu \quad (14)$$

$$\underline{U}'_2 = (R'_2 + j\omega L'_{2\sigma}) \cdot \underline{I}'_2 + j\omega L_{2h} \cdot \underline{I}_\mu \quad (15)$$

ESB zweier magnetisch gekoppelter Stromkreise fehlt noch

Streuzyffler

$$\sigma_1 = \frac{L_{1\sigma}}{L_{1h}} \quad (16)$$

Gesamtstreuung

$$\sigma = 1 - \frac{1}{(1 + \sigma_1) \cdot (1 + \sigma_2)} = 1 - \frac{M^2}{L_1 L_2} = 1 - \frac{M^2}{M(1 + \sigma_1) + M(1 + \sigma_2)} \quad (17)$$

Strangströme für Feldmaxima

$$b_u(t) = B \cdot \cos(\omega t) = \text{Re}(b_u(t) \cdot e^{j\epsilon_0}) \quad (18)$$

$$b_v(t) = B \cdot \cos(\omega t - \frac{2\pi}{3}) = \text{Re}(b_v(t) \cdot e^{j\epsilon_0} \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}}) \quad (19)$$

$$b_w(t) = B \cdot \cos(\omega t - \frac{4\pi}{3}) = \text{Re}(b_w(t) \cdot e^{j\epsilon_0} \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}}) \quad (20)$$

$$b_{res}(t) = \text{Re}(e^{j\epsilon_0} (b_u(t) + \underbrace{b_v(t)}_a \cdot e^{j\frac{2\pi}{3}} + \underbrace{b_w(t)}_{a^2} \cdot e^{j\frac{4\pi}{3}})) \quad (21)$$

Definition des Raumzeigers

$$\vec{B} = \frac{2}{3} (b_u(t) + \underline{a} \cdot b_v(t) + \underline{a}^2 \cdot b_w(t)) \quad (22)$$

Raumzeiger von Strömen

$$\vec{I} = \frac{2}{3} (i_u(t) + \underline{a} \cdot i_v(t) + \underline{a}^2 \cdot i_w(t)) \quad (23)$$

bei symmetrischen Ströme

$$i_u(t) + i_v(t) + i_w(t) = 0 \quad (24)$$

Stromraumzeiger

$$\vec{I}_1 = \frac{2}{3} (i_u(t) + \underbrace{(-\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2})}_{e^{j\frac{2\pi}{3}}} \cdot i_v(t) + \underbrace{(-\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2})}_{e^{j\frac{4\pi}{3}}} \cdot i_w(t)) \quad (25)$$

Ersatzströme

$$I_{1\alpha} = \text{Re}(\vec{I}_1) = i_u(t) \quad (26)$$

$$I_{1\beta} = \text{Im}(\vec{I}_1) = \frac{i_v(t) - i_w(t)}{\sqrt{3}} \quad (27)$$

Koordinatentransformation
ständerfeste Koordinaten: Index S

$$\vec{I}_1^S = \hat{I}_1 \cdot e^{j\beta_S} = \vec{I}_1^L \cdot e^{j\beta_L} \quad (28)$$

$$I_{1\alpha} = \hat{I}_1 \cdot \cos\beta_S \quad (29)$$

$$I_{1\beta} = \hat{I}_1 \cdot \sin\beta_S \quad (30)$$

läuferfeste Koordinaten: Index L

$$\vec{I}_1^L = \frac{\hat{I}_1 \cdot e^{j(\beta_S - \beta_L)}}{\vec{I}_1^S \cdot e^{-j\beta_L}} \quad (31)$$

Spannungsgleichung in Raumzeigerdarstellung

$$\vec{U}_1^S = R_1 \cdot \vec{I}_1^S + \frac{d\vec{\psi}_1^S}{dt} \quad (32)$$

Allgemein Flussverkettung

$$\psi = N \cdot \phi \quad (33)$$

Flussverkettung im Ständer

$$\vec{\psi}_1^S = l_1 \cdot \vec{I}_1^S + M \cdot \vec{I}_2^S \quad (34)$$

Flussverkettung des Ständers im rotierenden Koordinatensystem

$$\vec{\psi}_1^k = \vec{\psi}_1^S \cdot e^{j\beta_k} \quad (35)$$

Flussverkettung des Ständers im ständerfesten Koordinatensystem

$$\vec{\psi}_1^S = \vec{\psi}_1^k \cdot e^{j\beta_k} \quad (36)$$

Flussverkettung im Läufer

$$\vec{\psi}_2^S = l_2 \cdot \vec{I}_2^S + M \cdot \vec{I}_1^S \quad (37)$$

Ständerstromraumzeiger

$$\vec{I}_1^S = \frac{\vec{\psi}_1^S}{\sigma L_1} - \frac{M}{\sigma L_1 L_2} \cdot \vec{\psi}_2^S \quad (38)$$

Läuferstromraumzeiger

$$\vec{I}_2^S = \frac{\vec{\psi}_2^S}{\sigma L_2} - \frac{M}{\sigma L_1 L_2} \cdot \vec{\psi}_1^S = \frac{\vec{I}_\mu^S - \vec{I}_1^S}{1 + \sigma_2} \quad (39)$$

Ständerspannungsgleichung

$$\vec{U}_1^k = R_1 \cdot \vec{I}_1^k + \frac{d\vec{\psi}_1^k}{dt} + j\omega_k \cdot \vec{\psi}_1^k \quad (40)$$

Ständerspannungsgleichung in Raumzeigerdarstellung

$$\vec{U}_1^S = R_1 \cdot \vec{I}_1^S + \frac{d\vec{\psi}_1^S}{dt} = R_1 \cdot \vec{I}_1^S + i_1 \cdot \frac{d\vec{I}_1^S}{dt} + M \cdot \frac{d\vec{I}_2^S}{dt} \quad (41)$$

Läuferspannungsgleichung

$$\vec{U}_2^k = R_2 \cdot \vec{I}_2^k + \frac{d\vec{\psi}_2^k}{dt} + j(\omega_k - \omega_L) \cdot \vec{\psi}_2^k \quad (42)$$

Läuferspannungsgleichung in Raumzeigerdarstellung

$$\vec{U}_2^L = R_2 \cdot \vec{I}_2^L + \frac{d\vec{\psi}_2^L}{dt} = 0 \quad (43)$$

Läuferspannungsgleichung im Ständerkoordinatensystem

$$\vec{U}_2^S = R_2 \cdot \frac{\vec{I}_\mu^S - \vec{I}_1^S}{1 + \sigma_2} - j\omega_L \cdot M \cdot \vec{I}_\mu^S + M \frac{d\vec{I}_\mu^S}{dt} \quad (44)$$

???

$$\vec{I}_1^k = I_\mu(1 - j(\omega_L - \omega_K) \cdot T_2) + T_2 \cdot \frac{dI_\mu}{dt} \quad (45)$$

mit T_2

$$T_2 = \frac{M \cdot (1 + \sigma_2)}{R_2} = \frac{L_2}{R_2} \quad (46)$$

Längskomponente (flussbildend): Feldbildung folgt mit Zeitkonstante T_2

$$Re(\vec{I}_1^k) = I_{1d} = I_\mu + T_2 \frac{dI_\mu}{dt} \quad (47)$$

Querkomponente (drehmomentbildend): Feldbildung folgt unverzögert

$$Im(\vec{I}_1^k) = I_{1q} = (\omega_K - \omega_L) \cdot T_2 \cdot I_\mu \quad (48)$$

Drehmoment

ToDo: Herausfinden welche Formeln relevant sind

Numerische Feldberechnung

Magnetische Feldstärke = Magnetische Erregung

$$H = \frac{I}{l} \left[\frac{A}{m} \right] \quad (49)$$

Maxwellsche Gleichungen in differentieller Form

Durchflutungsgesetz

$$rot \vec{H} = \vec{S} \quad (50)$$

Induktionsgesetz

$$rot \vec{E} = - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \quad (51)$$

Materialgesetz

$$\vec{B} = \vec{J} + \mu_0 \cdot \vec{H} \quad (52)$$

Strömungsfeld für elektrische Leiter

$$\vec{S} = k \cdot \vec{E} \quad (53)$$

Quellenfreiheit

$$div \vec{B} = 0 \quad (54)$$

Grundprinzip FEM

- Diskretisierung der Feldgebiete (mit Dreiecken 2D oder Tetraeder 3D)
- iterative Lösung
- magnetische Feldberechnung: magnetische Feldenergie unterschreitet vorgegeben Grenzwert

Da die Rotation für alle wirbelfreien Felder = 0 ist gilt:

magnetische Flussdichte

$$\vec{B} = rot \vec{A} \quad (55)$$

kartesische Koordinaten

$$rot \vec{A} = \frac{\partial \vec{A}}{\partial y} \cdot \vec{i} - \frac{\partial \vec{A}}{\partial x} \cdot \vec{j} \quad (56)$$

Zylinderkoordinaten

$$rot \vec{A} = \frac{1}{r} \frac{\partial \vec{A}}{\partial y} \cdot \vec{e}_r - \frac{\partial \vec{A}}{\partial r} \cdot \vec{e}_\varphi \quad (57)$$

Magnetische Vektorpotential/ magnetische Feldstärke
kartesische Koordinaten

$$\vec{H} = -grad_{\varphi m} = - \left(\frac{\partial \varphi m}{\partial x} \cdot \vec{i} + \frac{\partial \varphi m}{\partial y} \cdot \vec{j} \right) \quad (58)$$

Zylinderkoordinaten

$$\vec{H} = -grad_{\varphi m} = - \left(\frac{\partial \varphi m}{\partial r} \cdot \vec{e}_r + \frac{1}{r} \frac{\partial \varphi m}{\partial \varphi} \cdot \vec{e}_\varphi \right) \quad (59)$$

Magnetische Energiedichte je Längeneinheit

$$\frac{dW_{mag}}{l} = \frac{1}{2} \mu H^2 dA \quad (60)$$

Betrag der magnetischen Feldstärke

$$H^2 = \left(\frac{\partial \varphi m}{\partial x} \right)^2 + \left(\frac{\partial \varphi m}{\partial y} \right)^2 \quad (61)$$

partielle Ableitungen des Skalarprodukts

$$\frac{\partial \varphi m}{\partial x} = \frac{1}{2A} [(y_2 - y_3)\varphi_{m1} + (y_3 - y_1)\varphi_{m2} + (y_1 - y_2)\varphi_{m3}] \quad (62)$$

$$\frac{\partial \varphi m}{\partial y} = \frac{1}{2A} [(x_3 - x_2)\varphi_{m1} + (x_1 - x_3)\varphi_{m2} + (x_2 - x_1)\varphi_{m3}] \quad (63)$$

Minimum magnetische Feldenergie

$$\frac{\partial W_{mag}/l}{\partial \varphi m} = 0 \quad (64)$$

Mathematisches Konzept der FEM "starke Formulierung"

$$Res = rot \vec{H} - \vec{S} = \frac{1}{\mu} rot rot \vec{A} - \vec{S} \quad (65)$$

βschwache Formulierung "????"

Flussdichte

$$B = J + \mu_0 H = \mu_0 \mu_r H \quad (66)$$

aus den gemessenen Kennliniepunkten Geradengleichung

$$\frac{1}{\mu_r - 1} = a^* + b^* \cdot H \quad (67)$$

Permeabilität

$$\mu_r = f(H) = 1 + \frac{1}{a^* + b^* \cdot H} \quad (68)$$

induzierte Spannung

$$|u_{ind}| = w \cdot \frac{d\phi}{dt} = \omega \cdot w \cdot \phi \quad (69)$$

magnetische Spannung

$$V_m = H_\delta \cdot \delta \quad (70)$$

Strombelag

$$A = \quad (71)$$

Grundwelle

$$B_1(\theta) = \mu_0 \frac{2\omega}{\pi \delta} \cdot \cos(\theta) \cdot i(t) \quad (72)$$

Zonungsfaktor

$$\xi_{Z,1} = \frac{|\vec{U}_{res}|}{|\vec{U}_1| + |\vec{U}_2| + |\vec{U}_3|} \quad (73)$$

Sehnungsfaktor

$$\xi_{S,1} = \sin\left(\frac{T\omega}{T_p}\right) \quad (74)$$

Wicklungsfaktor

$$\xi_1 = \xi_{Z,1} \cdot \xi_{S,1} \quad (75)$$

Wirksame Windungszahl

$$w_1 = N \cdot \xi_1 \quad (76)$$

Grundstrombelag

$$a_p(x, t) = A_p \cdot \cos(px - \omega_1 t - \varphi_1) \quad (77)$$

Amplitude der Grundwelle

$$A_p = \frac{3}{\pi} \cdot A = \frac{3 \cdot N_1 \xi_p}{\pi \cdot R} \quad (78)$$

Magnetische Spannung über dem Luftspalt

$$V(x, t) = \frac{1}{p} \cdot A_p \cdot R \cdot \sin(px - \omega_1 t - \varphi_1) \quad (79)$$

Amplitude B-Feld Grundwelle

$$B_p = \frac{\mu_0}{\delta''} \frac{3 \cdot N_1 \xi_p}{p \cdot \pi} \cdot \sqrt{2} \cdot I_\mu \quad (80)$$

Synchronmaschine

Formelzeichen	Beschreibung
I_{KS}	Kurzschlussstrom [A]
U_{DC}	Batteriegleichspannung bzw. Zwischenkreisspannung auch U_{Bat} [V]
ψ	Statorfluss [Vs]
ψ_d	d-Komponente des Statorflusses [Vs]
ψ_q	q-Komponente des Statorflusses [Vs]
ψ_{PM}	Permanent Magnetfluss [Vs]
p	Polpaarzahl [-]
$U_{ph,max}$	maximale Phasenspannung [V]
U_{ph}	Phasenspannung [V]
U_d	d-Komponente der Statorspannung [V]
U_q	q-Komponente der Statorspannung [V]
I_d	d-Komponente des Statorstrom [A]
I_q	q-Komponente des Statorstrom [A]
m_o	Modulations Index [-]
M	Drehmoment [Nm]
M_{Ref}	Referenzdrehmoment [Nm]
n	mechanische Drehzahl [rpm]
L_d	d-Komponente der Induktivität der Statorwicklung [H]
L_q	q-Komponente der Induktivität der Statorwicklung [H]
R_s	Statorwiderstand [Ω]
I_{max}	maximaler Phasenstrom [A]
ω_{el}	elektrische Winkelgeschwindigkeit [$\frac{rad}{s}$]
ω_{mech}	mechanische Winkelgeschwindigkeit [$\frac{rad}{s}$]
U_{EMF}	induzierte Spannung (EMF = Elektrik Motoric Force) [V]
$u_{a,b,c}$	Strangspannungen [V]